


용 강 2 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

오학동 ←



→ 여흥동

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백분



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌뭉



미세망상



여흥동



오학동