


도 리 5 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	염화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

