


거 복 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범 례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -



<유사리 방향>

- ABUT 2 -



<장흥리 방향>