


담 터 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



시공이음

- ABUT 2 -



① 침식
0.4x4.0

시공이음