


가 정 1 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -



③ 날개벽이격
1.0/2.2