


은 봉 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주


범례




여 주



이 천



여 주
↑



이 천


은 봉 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

이 천 ←



A1 P1 A2

→ 여 주

범 레



균 열



철근노출



강재부식



백 데



누 수



파 손



박 락



열 화



재료분리





토사퇴적



들 음



미세망상




이 천


은 봉 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




은 봉 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면