


현 암 3 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



여 주




현 암 3 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주


범례




여 주



② 유간부 토사퇴적
L=5.0



(A2)



(P1)

① ②

③


④ ⑤



이 천


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 땀	미세망상



여 주
↑




현 암 3 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상





여 주
↑





현 암 3 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




현 암 3 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면