


삼 교 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)



KEY PLAN

← 가업동



→ 홍문동


범례



홍문동



① 연석 열화
0.5x13.0x2ea



가업동