



삼 교 교

교각 손상현황도


PIER 1



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	파손		열화
	재료분리		토사퇴적
	침식		미세망상




전면



좌측

우측



배면