



KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	벽대
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



홍문동



가업동