


가 업 교

교대 손상현황도



ABUT 1, 2



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

