


걸은교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

이 천 ←



→ 여주

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리



토사퇴적




토사퇴적



토사퇴적

미세망상



여주

