




결 은 교

교각 손상현황도

PIER 1



전면




① 받침부식 5ea



좌측

우측



배면