


당 우 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




③ 재료분리
0.2x1.0




신설교대

A1



④ 파손
0.3x5.0



⑤ 백태
1.0x10.0

A2