


당 우 교


교각 손상현황도

PIER 1




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면

신설교각



좌측

우측



신설교각

배면