


당 우 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

← 당산리



→ 가산리


범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리



① 열화
1.0x15.0x2ea



당산리