


운 암 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

도전리 ←




→ 신남리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	파손		열화
	토사퇴적		미세망상



신남리



도전리