


운 암 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상

- ABUT 1 -



① 누수흔적
0.8x10.5x2ea

- ABUT 2 -

