


초 현 교

교각 손상현황도


PIER 3

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면