


단 현 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

① 백태 - ABUT 1 -
0.8x10.0



② 백태 - ABUT 2 -
0.8x10.0

