


이 호 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주


범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여 주
↑

② 열화
0.5x10.0

P1



↓
이 천