


금 사 2 리 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2

KEY PLAN




범례					
	콘 열		철근노출		강재부식
	백 태		누 수		파 손
	재료분리		박 락		열 화

- ABUT 1 -



<금사 2리 방향>

- ABUT 2 -



<이포대교 방향>