


장풍제2교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




| 범례 |      |  |      |
|----|------|--|------|
|    | 균열   |  | 철근노출 |
|    | 강재부식 |  | 백태   |
|    | 누수   |  | 열화   |
|    | 파손   |  | 미세망상 |
|    | 재료분리 |  | 토사퇴적 |
|    | 토사퇴적 |  | 돌출   |


- ABUT 1 -



① 받침부식 5ea



- ABUT 2 -



② 받침부식 5ea

