


하 동 교



교대 손상현황도

ABUT 1, 2





범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



A1



A2