


항 새 들 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상


- ABUT 1 -



① 받침장치 부식
3ea



- ABUT 2 -



③ 받침장치 부식
3ea

