


교 새 들 황


도 황 현 상 손 각 교

PIER 1




범례


콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상



전면




① 받침장치 부식
3ea



좌측

우측



배면