


광 대 2 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -



<광대리 방향>

- ABUT 2 -



<화평리 방향>