


보 광 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장흥리 ←




→ 하호리

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



하호리



장흥리