




고 촌 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면

② 재료분리
1.0x4.0