


당 미 1 교

교각 손상현황도

PIER 1





범례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화

	G1		G2		G3	
--	----	--	----	--	----	--

상면



배면