


당 미 1 교


교각 손상현황도

PIER 3





범례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화



상면



배면