


가 마 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



홍문동



가업동