


가 마 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN


← 가업동




→ 홍문동

범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



홍문동



가업동