


도 장 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN


여주 ←



→ 관한리

범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




관한리



② 후타재 파손
1.0x4.0



P3



P2



여주