


하 리 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



화평리



② 열화
2.0x20.0x2ea



① 후타재균열
0.1/0.2x20ea



광대리