


하 리 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN


← 광대리



→ 화평리

범례


콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌음	미세망상



화평리



③ 배수관 파손
1ea



광대리