


신 진 1 교

교각 손상현황도

PIER 2



범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상

