


신 진 1 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN

여주 ←



→ 관한리

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌움



미세망상



관한리



여주