


신 진 1 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

