


우 만 1 교

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여주



역촌