


우 만 1 교

교각 손상현황도

PIER 1



범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상

⑤ 열화 및 재료분리(2EA)
A=1.2mx2.5m

