


우 만 1 교

교각 손상현황도

PIER 3


KEY PLAN



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상


② 열화(2EA)
A=1.2mx2.5m



좌측

전면

우측



배면