


새 터 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



홍문동



① 후타재파손
0.1x3.0



가업동