


새 터 교

교대 손상현황도



ABUT 1, 2



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

① 받침부식 4ea - ABUT 1 -



② 받침부식 4ea - ABUT 2 -

