




새 터 교

교각 손상현황도

PIER 1



전면




① 받침부식 4ea



좌측

우측



배면