


새 터 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면




① 받침부식 4ea



좌측



우측



배면