




KEY PLAN




횡단면도





제 50




***G2 - S19 ~ S25 전기시설 불량**




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →





KEY PLAN




횡단면도




제 50



← 원주방향(A1)




부식
0.5x0.4




하부 볼트부식 20EA


양평방향(A2) →





KEY PLAN





횡단면도




제 50




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →




KEY PLAN




평단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1




양평방향(A2) →


G2






KEY PLAN



평단면도





범례




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →





KEY PLAN





평단면도




범례



← 원주방향(A1)



양평방향(A2) →




시행처	용역사	용역명	위치	도면명	주	척	119
여주시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 [S13, S14]	외관조사망도	NONE		


KEY PLAN

← 원주


양평 →




원단면도



범례




G1




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여주시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위치

세종대교(양평방향) 강재주형 내부 [S15, S16]

도면명


외관조사망도

축척


NONE

120


KEY PLAN







평단면도



범례




하부 볼트부식 25ea
고무패드 밀링 2ea




시행처	용역사	용역명	위치	도면명	주	척	121
여주시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 [S17, S18]	외관조사망도	NONE		

KEY PLAN





평단면도





범례

CW 03	군 열	X-X	철근노출	양상균형
재용반리 장 식	배 배	배 배	배 배	배 배
배 배 장 장	배 배	배 배	배 배	배 배




← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →




시행처 여 주 시	용역사 [주]명성엔지니어링	용역명 세종대교 정밀점검 기술용역	위 치 세종대교(양평방향) 강재주형 내부 [S19, S20]	도면명 외관조사망도	주 칩 NONE	122
--------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------	-------------	-----



KEY PLAN





횡단면도




예




← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →






KEY PLAN



원단면도





범례



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →




수직보강재
도장박리
0.1x0.3
3EA


수직보강재
도장박리
0.1x0.3
2EA

시행처	용역사	용역명	위치	도면명	축척	124
여주시	(주)명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S23, S24)	외관조사망도	NONE	



KEY PLAN




평단면도



범례





하부 볼트부식 20ea
패드이탈 4ea




← 원주방향(A1)


양평방향(A2) →






KEY PLAN




평단면도




범례



← 원주방향(A1)




양평방향(A2) →




KEY PLAN

← 원주


양평 →



원단면도




범례




G1 도장박리
A=0.3x0.2 (3ea)

조명등 불량




← 원주방향(A1)

G2




G1



양평방향(A2) →

G2



시행처

여주시

용역사

[주]명성엔지니어링

용역명

세종대교 정밀점검 기술용역

위치

세종대교[양평방향] 강재주형 내부 (S29, S30)

도면명


외관조사망도

축척


NONE

127

KEY PLAN





평단면도





범례

CW 03	군 열	X-X	철근노출	방사균열
재용반리 장식	배 배	배 배	배 배	배 배
배 배	배 배	배 배	배 배	배 배



← 원주방향(A1)

양평방향(A2) →



시행처	유역시	유역명	위 치	도면명	주 치	128
여 주 시	[주]명성엔지니어링	세종대교 정밀점검 기술용역	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 [S31, S32]	외관조사망도	NONE	