

I . 교 량

1. 섬강교(원주방향)

1.섬강교(원주방향)

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	교명판		2


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	교면포장 전경		3


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	배수시설 전경		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	배수구 전경		5

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	방호벽 전경		6

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	중분대 전경		7

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 A1 전경		8

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 A2 전경		9

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	바닥판하면 전경		10

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	거터외부 전경		11

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	거터내부 전경		12

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	가로보 및 세로보 전경		13

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	교량받침 전경		14

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	교량받침 전경		15

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	교대 전경		16

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	교각 전경		17

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	연단거리 측정		18

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 유간 조사		19

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	바닥판하면 유간 조사		20

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	거더 유간 조사		21

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	반발경도 측정		22

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	철근탐사 측정		23

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	탄산화 시험		24

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	재하시험		25


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	재하시험		26


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	굴절차 점검		27

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	굴절차 점검		28

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	S2 중분대 균열 (cw=0.2mm)		29

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 A1 본체 이물질퇴적		30

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 A2 본체 이물질퇴적		31

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	섬강교(원주방향)
			
사진내용	교대 A2 폐콘크리트 퇴적		32