

11. 원주JCT

Ramp-B교

11.원주JCT Ramp-B교

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	교명판		2

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	교면포장 전경		3

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	배수시설 전경		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	방호벽 전경		5

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	방호벽 전경		6

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	신축이음 A1 전경		7

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	신축이음 A2 전경		8

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	바닥판하면 전경		9

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	거터외부 전경		10

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	거더내부 전경		11


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	가로보 전경		12

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	교량받침 전경		13

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	교량받침 전경		14

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	하부 전경		15

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	연단거리 측정		16

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	신축이음 유간 조사		17

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	바닥판하면 유간 조사		18

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	거더 유간 조사		19

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	반발경도 측정		20

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	철근탐사 측정		21

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	탄산화 시험		22

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	재하시험		23

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	재하시험		24

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	굴절차 점검		25

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	굴절차 점검		26

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	방호벽 S3 배면 균열 CW=0.5mm		27

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	방호벽 S4 배면 균열 CW=0.5mm		28

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	교량받침 A1-SH2 거푸집 미제거		29

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	교각 P2 폐자재 적치		30

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	교각 P1 폐콘크리트 퇴적		31

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	원주JCT R-B교
			
사진내용	교각 P1 폐콘크리트 퇴적		32