

3. 신평2교(원주방향)

3.신평2교(원주방향)

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	교명판		2

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	교면포장 전경		3


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	배수시설 전경		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	배수구 전경		5

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	방호벽 전경		6

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	중분대 전경		7

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 A1 전경		8

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 A2 전경		9

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	바닥판하면 전경		10

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	콘크리트 거더 및 가로보 전경		11

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	거더외부 전경		12

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	거더내부 전경		13

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	교량받침 전경		14

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	교량받침 전경		15

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	하부 전경		16

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	연단거리 측정		17

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	연단거리 측정		18

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 유간 조사		19

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	바닥판하면 유간 조사		20

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	거더 유간 조사		21

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	반발경도 측정		22

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	철근탐사 측정		23

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	탄산화 시험		24

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	재하시험		25


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	재하시험		26

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	굴절차 점검		27

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	굴절차 점검		28

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	신축이음 A2 후타재 파손		29

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	바닥판하면 S8 교량받침 P8-SH3, 8 녹발생철근노출		30

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	바닥판하면 S8 켄틸레버 철근노출		31

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평2교(원주방향)
			
사진내용	바닥판하면 S8 켄틸레버 철근노출		32